

IT - 3205  
DLL  
コマンドマニュアル

株式会社 アイ・ティー・ティー

#### 著作権

本ユーザーズガイドは、一部または全部を問わず複製を禁じられています。

#### 商標

IT-3205 は株式会社アイ・ティー・ティーの商標です。

MECHATROLINK- は株式会社安川電機社の商標です。

#### 免責

1. 本ソフトウェアを使用したことにより問題が発生した場合、弊社は一切その責任を負いません。
2. 本ソフトウェアの運用を理由とする損失、逸失利益の請求に対していかなる責任も負いません。
3. 本ソフトウェアの仕様及びマニュアルに記載されている事柄は、予告無しに変更することがあります。何とぞご了承ください。

#### 本ソフトウェアの使用および著作権

1. お客様は本ソフトウェアを日本国内において同時に1台のコンピュータでのみ使用できます。なお、お客様は本ソフトウェアの使用権を得るものであり、本ソフトウェアの著作権は弊社に帰属するものとします。
2. お客様は本ソフトウェアを改造したり、あるいは逆コンパイル、逆アセンブルを伴うリバースエンジニアリングを行うことはできません。
3. お客様は本ソフトウェアを賃貸、貸付、リース、配布、もしくはその他の方法によって移転することはできません。
4. 本ソフトウェアを複製することは禁じられています。但しバックアップ用に複製を1つ作成する場合を除きます。

#### 注意

1. ご使用の前に本ユーザーズマニュアルとその他の関連資料を熟読し正しくお使いください。
2. 本製品は一般産業用です。本製品の故障や誤作動により直接人命に関わる装置（原子力制御、航空宇宙機器、交通機器、医療機器、各種安全装置）に使用する場合、その都度検討が必要になります。弊社までご相談ください。

# 目次

1.	はじめに .....	4
1.1.	概要 .....	4
2.	コマンドの説明 .....	4
2.1.	コマンド一覧表 .....	5
2.2.	コマンドの詳細 .....	7
2.2.1.	データ通信コマンドグループ .....	7
2.2.2.	モーションコマンドグループ .....	21
2.2.3.	制御コマンドグループ .....	60
A.	付録 .....	91
A.1.	I/Oコマンドの区画配置図 .....	91
A.2.	サポート .....	92
A.3.	製品案内 .....	92

## 1. はじめに

### 1.1. 概要

IT - 3205DLLは、VisualC++や VisualBasic 等で作成したアプリケーションから関数を動的に呼び出して使用することができるダイナミックリンクライブラリです。IT 3205DLLには共通の軸動作やI/O制御への対応が組み込まれているため、Windows上の開発から難しい作業の多くを省くことができます。また、別途配布されているC言語ソースファイルを自由にカスタマイズしてアプリケーションに組み込むことで開発時間を大幅に短縮することができます。

本書はこのIT - 3205DLLを使用するためのマニュアルです。このDLLに定義されている関数の使用方法について説明しています。

\*C言語ソースファイルはIT-3205 ご購入の方のみに配布させていただいております。

ご希望の方は下記のメールアドレスまでその旨お伝えください。

また、基本的にソースファイルの内容に関する御質問にはお答えできません。

電子メール [cnc@itt.co.jp](mailto:cnc@itt.co.jp)

## 2. コマンドの説明

DLLに定義されている関数の内容について説明します。

## 2.1. コマンド一覧表

見出し番号	分類	機能	コマンド名	ページ
1.1	データ通信コマンド	パラメータ読み込み	PrmGet	8
1.2	データ通信コマンド	パラメータ書込み	PrmPut	9
1.3	データ通信コマンド	不揮発パラメータ読み込み	PprmGet	10
1.4	データ通信コマンド	不揮発パラメータ書込み	PprmPut	11
1.5	データ通信コマンド	IDデータ読み込み	IdGet	12
1.6	データ通信コマンド	ステータスデータ読み込み(1ビット値)	StdGet	13
1.7	データ通信コマンド	ステータスデータ読み込み(16ビット値)	StdStGet	14
1.8	データ通信コマンド	入出力信号の読み込み	lodtGet	15
1.9	データ通信コマンド	モニタ情報読み込み	MonGet	16
1.10	データ通信コマンド	モニタ選択コードの設定	McodePut	17
1.11	データ通信コマンド	オプションコードの設定	OcodePut	19
1.12	データ通信コマンド	アラームコード読み込み	AlmGet	20
2.1	モーションコマンド	原点復帰	AxHome	22
2.2	モーションコマンド	原点復帰(オプション設定有)	AxHomeOp	23
2.3	モーションコマンド	定速送り	AxFeed	25
2.4	モーションコマンド	定速送り(オプション設定有)	AxFeedOp	26
2.5	モーションコマンド	早送り位置決め	AxNc	27
2.6	モーションコマンド	早送り位置決め(オプション設定有)	AxNcOp	28
2.7	モーションコマンド	外部入力位置決め	AxNcEx	29
2.8	モーションコマンド	外部入力位置決め(オプション設定有)	AxNcExOp	32
2.9	モーションコマンド	減速停止	AxDown	34
2.10	モーションコマンド	減速停止(オプション設定有)	AxDownOp	35
2.11	モーションコマンド	早送り位置決め運転データセット	AxdtSt	36
2.12	モーションコマンド	早送り位置決め運転データセット(オプション設定有)	AxdtStOp	37
2.13	モーションコマンド	早送り位置決め運転データクリア	AxdtClr	38
2.14	モーションコマンド	早送り位置決め運転複数軸同時開始	LkStart	39
2.15	モーションコマンド	補間送り運転データセット	lpdtSet	40
2.16	モーションコマンド	補間送り運転開始	lpStrt	44
2.17	モーションコマンド	補間送り運転開始(データ保持)	lpStrtRp	48
2.18	モーションコマンド	補間送り運転停止	lpStop	52
2.19	モーションコマンド	補間送り運転データ解放	lpdtClr	56
3.1	制御コマンド	非常停止処理	AxEmg	61
3.2	制御コマンド	非常停止解除	AxEmgOff	62
3.3	制御コマンド	ボード選択	InitDll	63
3.4	制御コマンド	ボード初期設定	BdOpen	64
3.5	制御コマンド	終了処理	BdClose	65
3.6	制御コマンド	サーボオン	SvOn	66
3.7	制御コマンド	サーボオフ	SvOff	67
3.8	制御コマンド	座標系設定	PosiPut	68
3.9	制御コマンド	アラームクリア	AlmClr	69
3.10	制御コマンド	手動パルサの設定	AxHndPls	70
3.11	制御コマンド	エンコーダオンコマンド	EncdrOn	71
3.12	制御コマンド	エンコーダオフコマンド	EncdrOff	72
3.13	制御コマンド	マシンロック要求コマンド	MlockOn	73
3.14	制御コマンド	マシンロック解除要求コマンド	MlockOff	74
3.15	制御コマンド	機器セットアップコマンド	Config	75
3.16	制御コマンド	ABSエンコーダ初期化コマンド	AbsIni	76
3.17	制御コマンド	DIデータ読み込みコマンド	Din	77
3.18	制御コマンド	DOデータ書込みコマンド	Dout	78
3.19	制御コマンド	DI 8ビット整数型データ読み込みコマンド	D8in	79

## IT - 3205DLL コマンドマニュアル

3.20	制御コマンド	D I 16ビット整数型データ読み込みコマンド	D16in	81
3.21	制御コマンド	D I 32ビット整数型データ読み込みコマンド	D32in	83
3.22	制御コマンド	D O 8ビット整数型データ書き込みコマンド	D8out	85
3.23	制御コマンド	D O 16ビット整数型データ書き込みコマンド	D16out	87
3.24	制御コマンド	D O 32ビット整数型データ書き込みコマンド	D32out	89

## 2.2. コマンドの詳細

各コマンドの詳細について説明します

### 2.2.1. データ通信コマンドグループ

一次局と二次局の間のデータ交換に使用するコマンドについて説明します。

1.1	パラメータ読み込みコマンド (PrmGet) .....	8
1.2	パラメータ書き込みコマンド (PrmPut) .....	9
1.3	不揮発パラメータ読み込みコマンド (PprmGet) .....	10
1.4	不揮発パラメータ書き込みコマンド (PprmPut) .....	11
1.5	IDデータ読み込みコマンド (IdGet) .....	12
1.6	ステータスデータビット読み込みコマンド (StdtdGet) .....	13
1.7	ステータスデータバイト読み込みコマンド (StdtdstGet) .....	14
1.8	入出力信号データ読み込みコマンド (IodtdGet) .....	15
1.9	モニタ情報読み込みコマンド (MonGet) .....	16
1.10	モニタ選択コードの設定コマンド (McodePut) .....	17
1.11	オプションコードの設定コマンド (OcodePut) .....	19
1.12	アラームコード読み込みコマンド (AlmGet) .....	20

1.1 パラメータ読み込みコマンド		PrmGet
コマンド分類	データ通信コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int PrmGet(             int    axis_no,             int    prm_no,             long   *data_h,             long   *data_l         );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function prmGet Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal prm_no As Long, data_h As Long, data_l As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号  prm_no : パラメータ番号  「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の  見出し番号 2.1 パラメータデータ一覧表を参照ください。  data_h : パラメータデータ (上位 4 バイト)  data_l : パラメータデータ (下位 4 バイト)</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0  異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>パラメータの番号を指定してパラメータの読出しを行います。  なお、このコマンドはモーションコマンド*1 動作中は実行しないで下さい。</p> <p>* 1 AxHome , AxHomeOp , AxFeed , AxFeedOp , AxNc , AxNcOp , AxNcEx ,  AxNcExOp , LkStart , IpStrt , IpStrtRp</p>	



1.2 パラメータ書込みコマンド		PrmPut
コマンド分類	データ通信コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int PrmPut(                 int    axis_no,                 int    prm_no,                 long   data_h,                 long   data_l             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function prmPut Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal prm_no As Long, ByVal data_h As Long, ByVal data_l As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号</p> <p>prm_no : パラメータ番号 「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の 見出し番号 2.1 パラメータデータ一覧表を参照ください。</p> <p>data_h : 書込みを行うパラメータのデータ内容（上位 4 バイト） パラメータサイズが 8 バイトの場合にのみ使用されます それ以外の場合は 0 を入れてください。</p> <p>data_l : 書込みを行うパラメータのデータ内容（下位 4 バイト）</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了    0</p> <p>異常終了   - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>パラメータの番号を指定してパラメータの書込みをおこないます。</p> <p>なお、このコマンドはモーションコマンド*1 動作中は実行しないで下さい。</p> <p>* 1 AxHome , AxHomeOp , AxFeed , AxFeedOp , AxNc , AxNcOp , AxNcEx , AxNcExOp , LkStart , IpStrt , IpStrtRp</p> <p>n シリーズの場合の注意点</p> <p>下記の 3 定数についてはコマンド終了後、機器のセットアップコマンド(Config)を発行して下さい。</p> <p>Pn-0001 : メモリスイッチ 1</p> <p>Pn-0002 : メモリスイッチ 2</p> <p>Pn-0017 : エンコーダパルス数</p>	

1.3 不揮発パラメータ読み込みコマンド		PprmGet
コマンド分類	データ通信コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int PprmGet(                 int    axis_no,                 int    prm_no,                 long   data_h,                 long   data_l             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function PprmGet Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal prm_no As Long, data_h As Long, data_l As Long) As Long	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号  prm_no : パラメータ番号  「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の  見出し番号 2.1 パラメータデータ一覧表を参照ください。  data_h : パラメータデータ (上位 4 バイト)  data_l : パラメータデータ (下位 4 バイト)</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0  異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>パラメータの番号を指定して不揮発メモリ上のパラメータを読出します。  なお、このコマンドはモーションコマンド*1動作中は実行しないで下さい。</p> <p>* 1 AxHome , AxHomeOp , AxFeed , AxFeedOp , AxNc , AxNcOp ,  AxNcEx , AxNcExOp , LkStart , IpStrt , IpStrtRp</p> <p>注意事項  このコマンドは nシリーズでサポートされていますが、 シリーズでは  未サポートコマンドとなっています。</p>	

1.4 不揮発パラメータ書込みコマンド		PprmPut
コマンド分類	データ通信コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int PprmPut(                 int    axis_no,                 int    prm_no,                 long   data_h,                 long   data_l             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function PprmPut Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal prm_no As Long, ByVal data_h As Long, ByVal data_l As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号</p> <p>prm_no : パラメータ番号 「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の 見出し番号 2.1 パラメータデータ一覧表を参照ください。</p> <p>data_h : 書込みを行うパラメータのデータ内容（上位4バイト） パラメータサイズが8バイトの場合にのみ使用されます それ以外の場合は0を入れてください。</p> <p>data_l : 書込みを行うパラメータのデータ内容（下位4バイト）</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>パラメータの番号とデータサイズを指定して不揮発メモリ上にパラメータを書込みます。なお、このコマンドはモーションコマンド*1動作中は実行しないで下さい。</p> <p>* 1 AxHome , AxHomeOp , AxFeed , AxFeedOp , AxNc , AxNcOp , AxNcEx , AxNcExOp , LkStart , IpStrt , IpStrtRp</p> <p>nシリーズの場合の注意点</p> <p>不揮発メモリ上に格納されたデータは電源を切った後もデータが保持されます。 下記の3定数についてはコマンド終了後、機器のセットアップコマンド(Config) を発行して下さい。</p> <p>Pn-0001 : メモリスイッチ 1</p> <p>Pn-0002 : メモリスイッチ 2</p> <p>Pn-0017 : エンコーダパルス数</p>	

1.5 ID情報読み込みコマンド		IdGet																																																																			
コマンド分類	データ通信コマンド																																																																				
<b>VC</b>	<pre>int IdGet(     int      axis_no,     unsigned char  device_no,     unsigned char  idtbl[17] );</pre>																																																																				
<b>VB</b>	Private Declare Function IdGet Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long,           ByVal device_no As Long, idtbl As Long) As Long																																																																				
<b>引数</b>	axis_no      : 制御する軸番号 device_no   : デバイスコード idtbl[17]  : 読み出したID内容を格納する																																																																				
<b>戻り値</b>	正常終了   0 異常終了   - 1																																																																				
<b>解説</b>	デバイスコードで指定したIDデータを読み込みます。読み出されるIDの種類は機器ごとに異なります。読み出されるIDの詳細については各機器のマニュアルにて確認してください。																																																																				
サーボパックがSGD - Nの場合の例																																																																					
読み出されるID内容																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">デバイスコード</th> <th colspan="15">ID内容</th> </tr> <tr> <th></th> <th>00</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>0A</th><th>0B</th><th>0C</th><th>0D</th><th>0E</th><th>0F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">00H</td> <td style="padding: 2px;">S</td><td style="padding: 2px;">G</td><td style="padding: 2px;">D</td><td style="padding: 2px;">-</td><td style="padding: 2px;">*</td><td style="padding: 2px;">*</td><td style="padding: 2px;">*</td><td style="padding: 2px;">N</td><td style="padding: 2px;">00</td><td colspan="7" style="padding: 2px;">不定</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">02H</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">ソフトVer</td><td colspan="14" style="padding: 2px;">不定</td> </tr> </tbody> </table>	デバイスコード	ID内容																00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	00H	S	G	D	-	*	*	*	N	00	不定							02H	ソフトVer		不定															
デバイスコード	ID内容																																																																				
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F																																																					
00H	S	G	D	-	*	*	*	N	00	不定																																																											
02H	ソフトVer		不定																																																																		
(注) 1. 00 ~ 07までの文字はアスキーコード / 08は00Hです。 2. ソフトVerはバイナリデータです。																																																																					

1.6 ステータスデータ読み込みコマンド		StdGet
コマンド分類	データ通信コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int StdGet(             int      axis_no,             int      stdt_no ,             long     * stdt         );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function StdGet Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal stdt_no As Long, stdt As Long) As Long	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号</p> <p>stdt_no : ステータス選択コード 「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の見出し番号 3.1 ステータスコード一覧表を参照ください。</p> <p>stdt : ステータスデータ</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	ステータス選択コードで指定したデータを読み込みます。	

1.7 ステータスデータ読み込みコマンド		StdstGet
コマンド分類	データ通信コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int StdstGet(                 int      axis_no,                 long     *st_state             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function StdstGet Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, st_state As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>Axis_no : 制御する軸番号  st_state : ステータスデータ  ステータスデータの詳細については「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の見出し番号 3.1 ステータスコード一覧表を参照ください。</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0  異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>ステータスデータを16ビットで一括して読み込みます。</p>	

1.8 入出力信号読み込みコマンド		IodtGet													
コマンド分類	データ通信コマンド														
<b>V C</b>	<pre>int IodtGet(                 int      axis_no,                 long     *Iodt             );</pre>														
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function IodtGet Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, Iodt As Long) As Long</pre>														
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号 Iodt : 入出力信号モニタデータ														
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1														
<b>解説</b>	入出力信号モニタ情報を 16 ビットで一括して読み込みます。														
入出力信号モニタデータビット並び															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						BRK	EXT3	EXT2	EXT1	PC	PB	PA	DEC	N-OT	P-OT
各入出力信号の説明															
ビット番号	名称	内容													
0	P - O T	正転側リミットスイッチ入力													
1	N - O T	逆転側リミットスイッチ入力													
2	D E C	減速用リミットスイッチ (減速 L S ) 入力													
3	P A	エンコーダ A 相信号入力													
4	P B	エンコーダ B 相信号入力													
5	P C	エンコーダ C 相信号入力													
6	E X T 1	第 1 外部 (ラッチ) 信号入力													
7	E X T 2	第 2 外部 (ラッチ) 信号入力													
8	E X T 3	第 3 外部 (ラッチ) 信号入力													
9	B R K	ブレーキ状態出力													

1.9 モニタ情報読み込みコマンド		MonGet
コマンド分類	データ通信コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int MonGet(                 int      axis_no,                 int      mcode,                 long     * mdata             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function MonGet Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal mcode As Long, mdata As Long) As Long	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号</p> <p>mcode : モニタ選択コード 「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の見出し番号 4 モニタ選択コード一覧表を参照ください。</p> <p>mdata : モニタデータ</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>サーボドライブの位置や速度情報を読みみます。</p> <p>引数で指定したモニタ選択コードが、McodePut コマンドによりモニタコードとして設定されていない場合はエラーを返します。</p>	



1.10 モニタ選択コードの設定コマンド		McodePut
コマンド分類	データ通信コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int McodePut(                 int    axis_no,                 int    m1,                 int    m2             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function McodePut Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal m1 As Long, ByVal m2 As Long) As Long	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号</p> <p>m1 : モニタ 1 で読込む情報のモニタコード。 「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の見出し番号 4 モニタ選択コード一覧表を参照ください。</p> <p>m2 : モニタ 2 で読込む情報のモニタコード。 「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の見出し番号 4 モニタ選択コード一覧表を参照ください。</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>MECHATROLINK- のコマンドではモニタ情報として 2 個まで読込める仕様なのでモニタ番号 1 とモニタ番号 2 で読込む情報を設定します。</p> <p>このコマンドで設定されたモニタコードは MonGet コマンドで読込み可能なモニタコードとして利用されます。</p>	
<b>使用例</b>	<pre>McodePut( 1 , 1 , 8 ); MonGet( 1 , 1, * X); MonGet( 1 , 8, * Y);</pre> <p>軸番号 1 のモニタ番号 1 へモニタ選択コード 1 (位置情報) を設定します。 モニタ番号 2 へモニタ選択コード 8 (速度情報) を設定します。</p> <p>軸番号 1 のモニタ選択コード 1 (位置情報) の読込み 変数 X へ軸番号 1 の位置情報が格納されます。</p> <p>軸番号 1 のモニタ選択コード 1 (位置情報) の読込み 変数 Y へ軸番号 1 の速度情報が格納されます。</p>	

またデフォルト値としてモニタ番号 1 に位置情報（モニタ選択コード 1：機械座標系における指令位置）、モニタ番号 2 に速度情報（コード 8：フィードバックから求めた機械速度）が設定されています。

1.11 オプションコードの設定コマンド		OcodePut	
コマンド分類	データ通信コマンド		
<b>V C</b>	<pre>int OcodePut(                 int    axis_no,                 int    ocodeno,                 int    ocode             );</pre>		
<b>V B</b>	Private Declare Function OcodePut Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal ocodeno As Long, ByVal ocode As Long) As Long		
<b>引数</b>	axis_no    : 制御する軸番号 ocodeno    : オプションコード番号 ocode      : オプションコード		
<b>戻り値</b>	正常終了    0 異常終了    - 1		
<b>解説</b>	<p>加減速モードと速度ループ制御を設定します。また、オプションコードについては表 1.1 を参照ください。</p> <p>ここで設定された情報が、AxHome , AxFeed , AxNc , AxNcEx , AxDown , SvOn , Ipd1Set , Ipd2Set , Ipd3Set , Ipd4Set , Ipd5Set , Ipd6Set コマンドの設定として利用されます。また、これらのコマンド以外で使用される加減速モードや速度ループは、OcodePut コマンドの設定には影響ありません。</p> <p>なお、軸移動中にこのコマンドを発行しましても、次の軸移動コマンドが発行されるまで値は反映されません。</p>		
表 1.1 オプションコード番号ごとの選択項目対応表			
オプションコード番号	オプションコード		
0 : 加減速モード	0 : 直線加減速	1 : 指数関数加減速	2 : S 字加減速
1 : 速度ループ P / P I 切替え	0 : P I 制御	1 : P 制御	

1.12 アラームコード読み込みコマンド		AlmGet
コマンド分類	データ通信コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AlmGet(                 int          axis_no ,                 unsigned char * almdt             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AlmGet Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, almdt As Integer) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<pre>axis_no   : 制御する軸番号 almdt     : アラームコード</pre>	
<b>戻り値</b>	<pre>正常終了   0 異常終了  - 1</pre>	
<b>解説</b>	<p>アラームコードの読み込みをおこないます。</p> <p>アラームコードについては「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の見出し番号 5 アラームコード一覧表を参照ください。</p>	

### 2.2.2. モーションコマンドグループ

モーションコントロールに使用するコマンドについて説明します。

2.1 原点復帰コマンド ( AxHome ) .....	22
2.2 オプション設定有り原点復帰コマンド ( AxHomeOp ) .....	23
2.3 定速送りコマンド ( AxFeed ) .....	25
2.4 オプション設定有り定速送りコマンド ( AxFeedOp ) .....	26
2.5 早送り位置決めコマンド ( AxNc ) .....	27
2.6 オプション設定有り早送り位置決めコマンド ( AxNcOp ) .....	28
2.7 外部入力位置決めコマンド ( AxNcEx ) .....	29
2.8 オプション設定有り外部入力位置決めコマンド ( AxNcExOp ) .....	32
2.9 減速停止コマンド ( AxDown ) .....	34
2.10 オプション設定有り減速停止コマンド ( AxDownOp ) .....	35
2.11 早送り位置決め運転データセットコマンド ( AxdtSt ) .....	36
2.12 オプション設定有り早送り位置決め運転データセットコマンド ( AxdtStOp ) .....	37
2.13 早送り位置決め運転データクリアコマンド ( AxdtClr ) .....	38
2.14 早送り位置決め運転複数軸同時開始コマンド ( LkStart ) .....	39
2.15 補間送り運転データセットコマンド ( IpdtSet ) .....	40
2.16 補間送り運転開始コマンド ( IpStrt ) .....	44
2.17 データ保持型補間送り運転開始コマンド ( IpStrtRp ) .....	48
2.18 補間送り運転停止コマンド ( IpStop ) .....	52
2.19 補間送り運転データ解放コマンド ( IpdtClr ) .....	56

2.1 原点復帰コマンド		AxHome
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxHome(     int    axis_no,     long   posi,     int    vel );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function AxHome Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long,                     ByVal vel As Long, ByVal latch As Long) As Long	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号 posi  : 目標位置 [ 指令単位 ] vel   : 送り速度 [ 指令単位 / 秒 ]	
<b>戻り値</b>	正常終了    0 異常終了    - 1	
<b>解説</b>	<p>減速 LS とラッチ信号を使った原点復帰を行います。</p> <p>動作シーケンス</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 . パラメータで指定された方向に、コマンドで指定した速度で早送りを開始します。</li> <li>2 . 減速 LS が Close になるとアプローチ速度まで減速し、定速送りを行います。</li> <li>3 . 減速 LS が Open になり、指定の外部信号が入力されたら、パラメータで設定された最終走行距離をクリープ速度で移動し、減速停止します。</li> </ol>	
	<p><b>図2.1 ドライブ側原点復帰シーケンス (C相の場合)</b></p>	

2.2 原点復帰コマンド (オプション設定有り)		AxHomeOp
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxHomeOp(                 int    axis_no,                 int    vel,                 int    slope,                 int    velloop,                 int    latch             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AxHomeOp Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal vel As Long, ByVal slope As Long, ByVal velloop As Long, ByVal latch As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号  vel : 早送り速度 [ 指令単位 / 秒 ]  slope : 加減速モード ( 0 : 直線加減速, 1 : 指数関数加減速, 2 : S 字加減速 )  velloop : 速度ループ P / P I 切替え ( 0 : P I 制御, 1 : P 制御 )  latch : ラッチ信号選択  ( 0 : エンコーダ C 相信号, 1 : 第 1 外部信号, 2 : 第 2 外部信号,  3 : 第 3 外部信号 )</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0  異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>減速 LS とラッチ信号を使った原点復帰を行います。  動作シーケンス</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 . パラメータで指定された方向に、コマンドで指定した速度で早送りを開始します。</li> <li>2 . 減速 LS が Close になるとアプローチ速度まで減速し、定速送りを行います。</li> <li>3 . 減速 LS が Open になり、指定の外部信号が入力されたら、パラメータで設定された最終走行距離をクリーブ速度で移動し、減速停止します。</li> </ol>	




図2.2 ドライブ側原点復帰シーケンス (C相の場合)



2.3 定速送りコマンド		AxFeed
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxFeed(     int axis_no,     int vel );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AxFeed Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long,     ByVal vel As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号          vel : 早送り速度 [ 指令単位 / 秒 ]</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0          異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>指定送り速度による定速送りを行います。          図 2.3 で示すように、指令された送り速度で定速送りを実行します。</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>速度指令</b></p> <p style="text-align: center;"><b>図 2.3 AxFeed コマンドの速度指令</b></p>	

2.4 定速送りコマンド (オプション設定有り)		AxFeedOp
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxFeedOp(     int    axis_no,     int    vel,     int    slope,     int    velloop );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AxFeedOp Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal vel As Long, ByVal slope As Long, ByVal velloop As Long, ByVal velloop As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号  vel : 早送り速度 [ 指令単位 / 秒 ]  slope : 加減速モード ( 0 : 直線加減速, 1 : 指数関数加減速, 2 : S 字加減速 )  velloop : 速度ループ P / P I 切替え ( 0 : P I 制御, 1 : P 制御 )</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0  異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>指定送り速度による定速送りを行います。  図 2.4 で示すように、指令された送り速度で定速送りを実行します。</p>	
	<p>図 2.4 AxFeedOp コマンドの速度</p>	

2.5 早送り位置決めコマンド		AxNc
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxNc(     int    axis_no,     long   posi,     int    vel );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function AxNc Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long,           ByVal posi As Long, ByVal vel As Long) As Long	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号 posi   : 目標位置 [ 指令単位 ] vel    : 早送り速度 [ 指令単位 / 秒 ]	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	引数で指定した速度による目標位置への早送り位置決めを行います。 図 2.5 に示すように、指定した早送り速度で目標位置 (P1) に位置決めします。	
	<div style="text-align: center;"> </div>	
	<b>図 2.5 AxNc コマンドの速度指令</b>	

2.6 早送り位置決めコマンド (オプション設定有り)		AxNcOp
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxNcOp(     int    axis_no,     long   posi,     int    vel,     int    slope,     int    velloop );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function AxNcExOp Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long,           ByVal posi As Long, ByVal vel As Long, ByVal slope As Long, ByVal velloop As           Long, ByVal latch As Long) As Long	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号 posi : 目標位置 [ 指令単位 ] vel : 早送り速度 [ 指令単位 / 秒 ] slope : 加減速モード ( 0 : 直線加減速, 1 : 指数関数加減速, 2 : S 字加減速 ) velloop : 速度ループ P / P I 切替え ( 0 : P I 制御, 1 : P 制御 )	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	引数で指定した速度による目標位置への早送り位置決めを行います。 図 2.6 に示すように、指定した早送り速度で目標位置 (P1) に位置決めします。	
	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">速度指令</p> <p style="text-align: center;">図 2.6 AxNcOp コマンドの速度指令</p> </div>	

2.7 外部入力位置決めコマンド		AxNcEx
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxNcEx(                 int    axis_no,                 long   posi,                 int    vel,                 int    latch             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function AxNcEx Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal posi As Long, ByVal vel As Long, ByVal latch As Long) As Long	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号  posi : 目標位置 [ 指令単位 ]  vel : 早送り速度 [ 指令単位 / 秒 ]  latch : ラッチ信号選択  ( 0 : エンコーダ C 相信号 , 1 : 第 1 外部信号 , 2 : 第 2 外部信号 , 3 : 第 3 外部信号 )</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0  異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>早送りを行い、外部位置決め信号の入力によって位置決めを行います。  位置決め動作実行中に指定された外部信号（外部位置決め信号）が入力されると、現在位置カウンタのラッチを行い、その位置からパラメータで設定された外部位置決め走行距離だけ進んだ位置に減速停止して、位置決めを行います。</p> <p>動作シーケンス</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 . 一次局は、外部入力位置決め実行中、AxNcEx コマンドを連続して送信します。</li> <li>2 . 二次局が AxNcEx コマンドを受信すると、指令された目標位置 P1 に向かって、指令された送り速度で移動を開始します。同時にラッチモードに入ります。</li> <li>3 . 一次局は二次局からの AxNcEx の応答でコマンドが受け付けられたことを確認すると、払戻し完了フラグ（DEN）が 1 となってコマンドの実行が完了するのを監視します。</li> <li>4 . 二次局は、外部位置決め信号が入力されると、ラッチ信号データ P2 を作成し、ラッチ完了ステータス（L_CMP）を 1 として外部位置決め信号が入力されたことを一次局に通知します。</li> </ol>	

5. ドライブは (目標位置 P3) = (外部位置決め信号ラッチ位置 P2) + (外部位置決め走行距離) を計算し、目標位置 P3 に向けて、位置決めを行います。




図 2.7 AxNcEx コマンドの速度指令

外部位置決め走行距離で減速できない場合

外部位置決め走行距離が減速停止に必要な距離よりも短い場合、減速パターンに従って目標位置 P3 を越えた位置 P4 に一度減速停止します。

減速停止の払出し完了後、改めて二次局は目標位置 P3 へ位置決め動作を開始します。




図 2.8 外部位置決め走行距離で減速できない場合の速度指令

補足 .

- 1 . コマンドで指定された目標位置 P1 に到達するまでに外部入力位置決め信号が入力されなかった場合、そのまま位置決めを完了します。
- 2 . 目標位置 P1 が同一の AxNcEx コマンドを連続送信する場合、新たな AxNcEx コマンドであることを二次局に認識させるため、間に StdtGet などの別のコマンドを送信する必要があります。

2.8 外部入力位置決めコマンド (オプション設定有り)		AxNcExOp
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre> AxNcExOp(     int    axis_no,     long   posi,     int    vel,     int    slope,     int    velloop,     int    latch ); </pre>	
<b>V B</b>	<pre> Private Declare Function AxNcOp Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal posi As Long, ByVal vel As Long, ByVal slope As Long, ByVal velloop As Long) As Long </pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号</p> <p>posi : 目標位置 [ 指令単位 ]</p> <p>vel : 早送り速度 [ 指令単位 / 秒 ]</p> <p>slope : 加減速モード ( 0 : 直線加減速, 1 : 指数関数加減速, 2 : S 字加減速 )</p> <p>velloop : 速度ループ P / P I 切替え ( 0 : P I 制御, 1 : P 制御 )</p> <p>latch : ラッチ信号選択 ( 0 : エンコーダ C 相信号, 1 : 第 1 外部信号, 2 : 第 2 外部信号, 3 : 第 3 外部信号 )</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>早送りを行い、外部位置決め信号の入力によって位置決めを行います。</p> <p>位置決め動作実行中に指定された外部信号 ( 外部位置決め信号 ) が入力されると、現在位置カウンタのラッチを行い、その位置からパラメータで設定された外部位置決め走行距離だけ進んだ位置に減速停止して、位置決めを行います。</p> <p>動作シーケンス</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 . 一次局は、外部入力位置決め実行中、AxNcExOp コマンドを連続して送信します。</li> <li>2 . 二次局が AxNcExOp コマンドを受信すると、指令された目標位置 P1 に向かって、指令された送り速度で移動を開始します。同時にラッチモードに入ります。</li> </ol>	



3. 一次局は二次局からの AxNcExOp の応答でコマンドが受け付けられたことを確認すると、払戻し完了フラグ (DEN) が 1 となってコマンドの実行が完了するのを監視します。
4. 二次局は、外部位置決め信号が入力されると、ラッチ信号データ P2 を作成し、ラッチ完了ステータス (L\_CMP) を 1 として外部位置決め信号が入力されたことを一次局に通知します。
5. ドライブは (目標位置 P3) = (外部位置決め信号ラッチ位置 P2) + (外部位置決め走行距離) を計算し、目標位置 P3 に向けて、位置決めを行います。




図 2.9 AxNcExOp コマンドの速度指令

#### 外部位置決め走行距離で減速できない場合

外部位置決め走行距離が減速停止に必要な距離よりも短い場合、減速パターンに従って目標位置 P3 を越えた位置 P4 に一度減速停止します。

減速停止の払出し完了後、改めて二次局は目標位置 P3 へ位置決め動作を開始します。

#### 補足 .

1. コマンドで指定された目標位置 P1 に到達するまでに外部入力位置決め信号が入力されなかった場合、そのまま位置決めを完了します。
2. 目標位置 P1 が同一の AxNcExOp コマンドを連続送信する場合、新たな AxNcExOp コマンドであることを二次局に認識させるため、間に StdtGet などの別のコマンドを送信する必要があります。

2.9 減速停止コマンド		AxDown
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxDown(                 int    axis_no             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AxDown Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号 ( - 1 を指定すると現在接続されている局すべてに対してこのコマンドが実行されます。)</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0 異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>減速停止を行います。また減速パターンや速度ループ制御は、OcodePut コマンドで設定したものを使用します。</p>	

2.10 減速停止コマンド (オプション設定有り)		AxDownOp
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxDownOp(                 int    axis_no,                 int    slope,                 int    velloop             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AxDownOp Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal slope As Long, ByVal velloop As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号 ( - 1 を指定すると現在接続されている局すべてに対してこのコマンドが実行されます。)</p> <p>slope : 加減速モード ( 0 : 直線加減速, 1 : 指数関数加減速, 2 : S 字加減速 )</p> <p>velloop : 速度ループ P / P I 切替え ( 0 : P I 制御, 1 : P 制御 )</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了    0</p> <p>異常終了   - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>指定された減速パターンと速度ループ制御に従って停止する。</p>	

2.11 早送り位置決め運転データセットコマンド		AxdtSt
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxdtSt(     int  axis_no,     long posi,     int  vel );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function AxdtSt Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal posi As Long, ByVal vel As Long) As Long	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号 posi    : 目標位置 [ 指令単位 ] vel     : 早送り速度 [ 指令単位 / 秒 ]	
<b>戻り値</b>	正常終了    0 異常終了   - 1	
<b>解説</b>	位置決めを行うために必要なデータをメモリに格納します。	
<b>使用例</b>	<pre>AxdtSt( 0x0001 , 1000 , 100 ); AxdtSt( 0x0002 , 2000 , 200 ); AxdtSt( 0x0003 , 3000 , 300 ); LkStart( 0x0000 , 0x0007 );</pre> <p>軸番号 1、目標位置 1000、速度 100 の運転データをメモリ内に格納  軸番号 2、目標位置 2000、速度 200 の運転データをメモリ内に格納  軸番号 3、目標位置 3000、速度 300 の運転データをメモリ内に格納  1 , 2 , 3 の 3 軸を同時に位置決め運転開始します。</p>	

2.12 早送り位置決め運転データセットコマンド (オプション設定有り)		AxdtStOp
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxdtStOp(                 int    axis_no,                 long   posi,                 int    vel,                 int    slope,                 int    velloop             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function AxdtStOp Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long,           ByVal posi As Long, ByVal vel As Long, ByVal slope As Long, ByVal velloop As           Long) As Long	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号 posi : 目標位置 [ 指令単位 ] vel : 早送り速度 [ 指令単位 / 秒 ] slope : 加減速モード ( 0 : 直線加減速, 1 : 指数関数加減速, 2 : S 字加減速 ) velloop : 速度ループ P / P I 切替え ( 0 : P I 制御, 1 : P 制御 )	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	位置決めを行うために必要なデータをメモリに格納します。	
<b>使用例</b>	<pre>AxdtStOp( 0x0001 , 1000 , 100 , 0 , 0 ); AxdtStOp( 0x0002 , 2000 , 200 , 0 , 0 ); LkStart( 0x0000 , 0x0003 );</pre> <p>軸番号 1、目標位置 1000、速度 100、直線加減速、P I 制御の運転データをメモリ内に格納</p> <p>軸番号 2、目標位置 2000、速度 200、直線加減速、P I 制御の運転データをメモリ内に格納</p> <p>1 , 2 の 2 軸を同時に位置決め運転開始します。</p>	

2.13 早送り位置決め運転データクリアコマンド		AxdtClr
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxdtClr(                 long    axis_h,                 long    axis_l             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AxdtClr Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_h As Long, ByVal axis_l As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_h : 同時にデータクリアする軸番号 (上位 4 バイト)  axis_l : 同時にデータクリアする軸番号 (下位 4 バイト)  axis_h + axis_l で同時に処理する軸を指定します。( 8 バイト分 : 1 ~ 6 4 軸 )</p> <p>例 : 軸番号 1 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0001  軸番号 2 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0010  軸番号 1、2、3 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0111</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0  異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>AxdtSt コマンドによって格納された位置決めデータをメモリから解放します。</p>	
<b>使用例</b>	<pre>AxdtSt( 0x0001 , 1000 , 100 ); AxdtSt( 0x0002 , 2000 , 200 ); AxdtClr( 0x0000 , 0x0001 ); AxdtSt( 0x0003 , 3000 , 300 ); LkStart( 0x0000 , 0x0006 );</pre> <p>軸番号 1、目標位置 1000、速度 100 の運転データをメモリ内に格納  軸番号 2、目標位置 2000、速度 200 の運転データをメモリ内に格納  格納されている軸番号 1 の運転データをクリアします。  軸番号 3、目標位置 3000、速度 300 の運転データをメモリ内に格納  軸番号 2 と軸番号 3 を同時に位置決め運転開始します。</p>	

2.14 早送り位置決め運転複数軸同時開始コマンド		LkStart
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int LkStart(                 long    axis_h,                 long    axis_l             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function LkStart Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_h As Long, ByVal axis_l As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_h : 同時スタートする軸番号 (上位 4 バイト)</p> <p>axis_l : 同時スタートする軸番号 (下位 4 バイト)</p> <p>axis_h + axis_l で同時に処理する軸を指定します。( 8 バイト分 : 1 ~ 6 4 軸 )</p> <p>例 : 軸番号 1 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0001</p> <p>      軸番号 2 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0010</p> <p>      軸番号 1、2、3 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0111</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了    0</p> <p>異常終了   - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>AxdtSt コマンドによって格納された複数個の位置決め運転データを同時に運転開始させます。また、コマンド実行後はメモリ内に格納されたデータが解放されます。</p>	
<b>使用例</b>	<pre>AxdtSt( 0x0001 , 1000 , 100 ); AxdtSt( 0x0002 , 2000 , 200 ); AxdtSt( 0x0003 , 3000 , 300 ); LkStart( 0x0000 , 0x0007 );</pre> <p>軸番号 1、目標位置 1000、速度 100 の運転データをメモリ内に格納  軸番号 2、目標位置 2000、速度 200 の運転データをメモリ内に格納  軸番号 3、目標位置 3000、速度 300 の運転データをメモリ内に格納  1 , 2 , 3 の 3 軸を同時に位置決め運転開始します。</p>	

2.15 補間送り運転データセットコマンド		IpdtSet
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int IpdtSet(                 int      axis_no[15],                 long     posi[15]                 );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function IpdtSet Lib "mechad00.dll" (axis_no As Long, posi_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<pre>axis_no[15]   : 制御する軸番号の配列                 有効にする局に軸番号を入力します。                 (複数軸指定するため、1軸目を1として軸番号順に1ビットづ                 つ左シフトしていった値を軸番号に使用します。) posi[15]      : 補間位置データの配列 [ 指令単位 ]</pre>	
<b>戻り値</b>	<pre>正常終了    0 異常終了    - 1</pre>	
<b>解説</b>	<p>補間送りを行うために必要なデータをデバイスドライバ内でメモリに格納します。 (格納データ：15軸分の軸番号，補間位置)</p>	
<b>使用例</b>	<pre>例 1 int      axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020                     ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800                     ,0x1000,0x2000,0x4000}; long     posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10}; IpdtSet( axis, posi ); for(int i=0; i&lt;15; i++)posi[i] = 20; IpdtSet( axis, posi ); IpStrt( 0x0000 , 0x7fff ); IpStop( 0x0000 , 0x7fff );</pre>	



制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効 )

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )

1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。

補間運転を停止します。

#### 例 2

```
int          axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                        ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                        ,0x1000,0x2000,0x4000};

long        posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 20;
IpdtSet( axis,posit );
IpStrt( 0x0000 , 0x7fff);
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 30;
IpdtSet( axis,posit );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効 )

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )

1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

補間運転を停止します。

### 例 3

```
int          axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                        ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                        ,0x1000,0x2000,0x4000};

long        posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpStrt( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 20;
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 30;
IpdtSet( axis,posit );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 1 5 軸有効 )  
補間位置のテーブル宣言と初期データ設定  
( 1 - 1 5 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )  
補間運転を開始します。  
1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動します。  
1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
配列内にセット。  
1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動します。  
1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
配列内にセット。  
1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動します。  
補間運転を停止します。

2.16 補間送り運転開始コマンド		IpStrt
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int IpStrt(         long      axis_h,         long      axis_l     );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function IpStrt Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_h As Long,     ByVal axis_l As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_h : 同時スタートする軸番号 (上位 4 バイト)  axis_l : 同時スタートする軸番号 (下位 4 バイト)  axis_h + axis_l で同時に処理する軸を指定します。( 8 バイト分 : 1 ~ 6 4 軸 )</p> <p>例 : 軸番号 1 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0001  軸番号 2 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0010  軸番号 1、 2、 3 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0111</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0  異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>補間送りを開始します。  運転中使用されたデータはメモリ上から解放されていきます。</p>	
<b>使用例</b>	<p>例 1</p> <pre>int      axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020                     ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800                     ,0x1000,0x2000,0x4000}; long     posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,}; IpdtSet( axis,posit ); for(int i=0; i&lt;15; i++)posit[i] = 20; IpdtSet( axis,posit ); IpStrt( 0x0000 , 0x7fff ); IpStop( 0x0000 , 0x7fff );</pre>	

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効 )

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )

1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。

補間運転を停止します。

#### 例 2

```
int          axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                        ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                        ,0x1000,0x2000,0x4000};

long        posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 20;
IpdtSet( axis,posit );
IpStrt( 0x0000 , 0x7fff );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 30;
IpdtSet( axis,posit );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff );
```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効 )

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )

1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

補間運転を停止します。

### 例 3

```
int          axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                        ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                        ,0x1000,0x2000,0x4000};

long        posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpStrt( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 20;
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 30;
IpdtSet( axis,posit );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 1 5 軸有効 )  
補間位置のテーブル宣言と初期データ設定  
( 1 - 1 5 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )  
補間運転を開始します。  
1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動します。  
1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
配列内にセット。  
1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動します。  
1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
配列内にセット。  
1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動します。  
補間運転を停止します。

2.17 補間送り運転開始コマンド (データ保持)		IpStrtRp
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int IpStrtRp(                 long    axis_h,                 long    axis_l                 );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function IpStrtRp Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_h As Long, ByVal axis_l As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_h : 同時スタートする軸番号 (上位 4 バイト)</p> <p>axis_l : 同時スタートする軸番号 (下位 4 バイト)</p> <p>axis_h + axis_l で同時に処理する軸を指定します。( 8 バイト分 : 1 ~ 6 4 軸 )</p> <p>例 : 軸番号 1 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0001</p> <p>      軸番号 2 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0010</p> <p>      軸番号 1、 2、 3 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0111</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了    0</p> <p>異常終了   - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>補間送りを開始します。運転中使用されたデータはメモリ上から解放されません。そのため、運転終了した後にこのコマンドを再発行すると同じ内容の補間運転がおこなえます。</p> <p>メモリ上に格納された運転データの解放は IpdtClr コマンド (見出し番号 2.19) でおこないます。</p>	



## 使用例

## 例 1

```

int          axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                        ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                        ,0x1000,0x2000,0x4000};

long        posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpdtSet( axis, posi );
for(int i=0; i<15; i++)posi[i] = 20;
IpdtSet( axis, posi );
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff);
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpStrt( 0x0000 , 0x7fff);
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtClr( 0x0000 , 0x7fff);

```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効)

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )

1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。

補間運転を停止します。

補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。

補間運転を停止します。

IpdtSet コマンドでデバイスドライバ内メモリ上に格納された補間運転データを解放します。

## 例 2

```

int          axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                        ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                        ,0x1000,0x2000,0x4000};

long        posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpdtSet( axis, posi );
for(int i=0; i<15; i++)posi[i] = 20;
IpdtSet( axis, posi );
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff );
for(int i=0; i<15; i++)posi[i] = 30;
IpdtSet( axis, posi );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff );
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff );
IpdtClr( 0x0000 , 0x7fff );

```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効 )

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )

1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

補間運転を開始します。

通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、

次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動します。

補間運転を停止します。

補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、

次の通信周期に 20 へ移動し、その次の通信周期で 30 へ移動します。

補間運転を停止します。

IpdtSet コマンドでデバイスドライバ内メモリ上に格納された補間運転データを解放します。

## 例 3

```

int          axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                        ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                        ,0x1000,0x2000,0x4000};

long        posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 20;
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 30;
IpdtSet( axis,posit );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff);
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtClr( 0x0000 , 0x7fff);

```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効)

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )  
補間運転を開始します。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動します。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動します。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動します。

補間運転を停止します。

IpdtSet コマンドでデバイスドライバ内メモリ上に格納された補間運転データを  
解放します。

2.18 補間送り運転停止コマンド		IpStop
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int IpStop(     long axis_h,     long axis_l );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function IpStop Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_h As Long,     ByVal axis_l As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_h : 同時に停止する軸番号 (上位 4 バイト)</p> <p>axis_l : 同時に停止する軸番号 (下位 4 バイト)</p> <p>axis_h + axis_l で同時に処理する軸を指定します。( 8 バイト分 : 1 ~ 6 4 軸 )</p> <p>例 : 軸番号 1 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0001</p> <p>軸番号 2 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0010</p> <p>軸番号 1、2、3 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0111</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>このコマンドを発行した時点でメモリ上に格納されているデータを補間送りした後、IpdtSet コマンドによるデータセットをおこなっても補間移動が実行されないようになります。</p> <p>再度、補間送りをおこなうときは IpStrt コマンドか IpStrtRp を発行することをおこないます。</p>	

## 使用例

## 例 1

```

int          axis[15] =  { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                        ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                        ,0x1000,0x2000,0x4000};

long        posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpdtSet( axis, posi );
for(int i=0; i<15; i++)posi[i] = 20;
IpdtSet( axis, posi );
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff);
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpStrt( 0x0000 , 0x7fff);
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtClr( 0x0000 , 0x7fff);

```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効)

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )

1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。

補間運転を停止します。

補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。

補間運転を停止します。

IpdtSet コマンドでデバイスドライバ内メモリ上に格納された補間運転データを解放します。

## 例 2

```

int          axis[15] =  { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                          ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                          ,0x1000,0x2000,0x4000};

long         posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpdtSet( axis, posi );
for(int i=0; i<15; i++)posi[i] = 20;
IpdtSet( axis, posi );
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff);
for(int i=0; i<15; i++)posi[i] = 30;
IpdtSet( axis, posi );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff);
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtClr( 0x0000 , 0x7fff);

```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効 )

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )

1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータをメモリ内にセット。

補間運転を開始します。

通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動します。

補間運転を停止します。

補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、次の通信周期に 20 へ移動し、その次の通信周期で 30 へ移動します。

補間運転を停止します。

IpdtSet コマンドでデバイスドライバ内メモリ上に格納された補間運転データを解放します。

## 例 3

```

int          axis[15] =  { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                          ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                          ,0x1000,0x2000,0x4000};

long         posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 20;
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 30;
IpdtSet( axis,posit );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff);
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtClr( 0x0000 , 0x7fff);

```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効)

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )  
補間運転を開始します。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動します。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動します。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動します。

補間運転を停止します。

IpdtSet コマンドでデバイスドライバ内メモリ上に格納された補間運転データを解放します。

2.19 補間送り運転データ解放コマンド		IpdtClr
コマンド分類	モーションコマンド	
<b>V C</b>	<pre>int IpdtClr(                 long    axis_h,                 long    axis_l             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function IpdtClr Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_h As Long, ByVal axis_l As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_h : 同時にデータクリアする軸番号 (上位 4 バイト)</p> <p>axis_l : 同時にデータクリアする軸番号 (下位 4 バイト)</p> <p>axis_h + axis_l で同時に処理する軸を指定します。( 8 バイト分: 1 ~ 6 4 軸 )</p> <p>例: 軸番号 1 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0001</p> <p>      軸番号 2 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0010</p> <p>      軸番号 1、2、3 を指定するとき 2 進数で表した場合 : 0111</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了    0</p> <p>異常終了   - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>IpdtSet コマンドでデバイスドライバ内でメモリ上に格納された補間運転データを解放します。</p>	
<b>使用例</b>	<p>例 1</p> <pre>int    axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020                     ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800                     ,0x1000,0x2000,0x4000}; long   posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,}; IpdtSet( axis,positi ); for(int i=0; i&lt;15; i++)positi[i] = 20; IpdtSet( axis,positi ); IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff ); IpStop( 0x0000 , 0x7fff ); IpStrt( 0x0000 , 0x7fff ); IpStop( 0x0000 , 0x7fff ); IpdtClr( 0x0000 , 0x7fff );</pre>	



制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効 )  
 補間位置のテーブル宣言と初期データ設定  
 ( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )  
 1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
 メモリ内にセット。  
 1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
 配列内にセット。  
 1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
 メモリ内にセット。  
 補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、  
 次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。  
 補間運転を停止します。  
 補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、  
 次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。  
 補間運転を停止します。  
 IpdtSet コマンドでデバイスドライバ内メモリ上に格納された補間運転データを  
 解放します。

## 例 2

```
int          axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                        ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                        ,0x1000,0x2000,0x4000};

long        posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 20;
IpdtSet( axis,posit );
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 30;
IpdtSet( axis,posit );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff );
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff );
IpdtClr( 0x0000 , 0x7fff );
```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 15 軸有効 )  
 補間位置のテーブル宣言と初期データ設定  
 ( 1 - 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )  
 1 ~ 15 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
 メモリ内にセット。  
 1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
 配列内にセット。  
 1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
 メモリ内にセット。  
 補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、  
 次の通信周期で 1 ~ 15 軸を同時に 20 へ移動します。  
 1 ~ 15 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを  
 配列内にセット。  
 1 ~ 15 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動します。  
 補間運転を停止します。  
 補間運転を開始します。通信周期内に 1 ~ 15 軸を同時に 10 へ移動し、  
 次の通信周期に 20 へ移動し、その次の通信周期で 30 へ移動します。  
 補間運転を停止します。  
 IpdtSet コマンドでデバイスドライバ内メモリ上に格納された補間運転データを  
 解放します。

## 例 3

```
int          axis[15] = { 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020
                        ,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800
                        ,0x1000,0x2000,0x4000};

long        posi[15]={10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,};
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 20;
IpdtSet( axis,posit );
for(int i=0; i<15; i++)posit[i] = 30;
IpdtSet( axis,posit );
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpStrtRp( 0x0000 , 0x7fff);
IpStop( 0x0000 , 0x7fff);
IpdtClr( 0x0000 , 0x7fff);
```

制御する軸番号のテーブル宣言と初期データ設定 ( 1 - 1 5 軸有効 )

補間位置のテーブル宣言と初期データ設定

( 1 - 1 5 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータ )

補間運転を開始します。

1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 10 [ 指令単位 ] まで移動します。

1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 20 [ 指令単位 ] まで移動します。

1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動させるためのデータを配列内にセット。

1 ~ 1 5 軸を通信周期内に 30 [ 指令単位 ] まで移動します。

補間運転を停止します。

IpdtSet コマンドでデバイスドライバ内メモリ上に格納された補間運転データを解放します。

### 2.2.3. 制御コマンドグループ

機器の状態制御に使用するコマンドについて説明。

3.1 非常停止コマンド (AxEmg)	61
3.2 非常停止解除コマンド (AxEmgOff)	62
3.3 ボード選択コマンド (InitDll)	63
3.4 ボード初期設定コマンド (BdOpen)	64
3.5 終了処理コマンド (BdClose)	65
3.6 サーボオンコマンド (SvOn)	66
3.7 サーボオフコマンド (SvOff)	67
3.8 座標系設定コマンド (PosiPut)	68
3.9 アラームクリアコマンド (AlmClr)	69
3.10 手動パルサの設定コマンド (AxHndPls)	70
3.11 エンコーダオンコマンド (EncdrOn)	71
3.12 エンコーダオフコマンド (EncdrOff)	72
3.13 マシンロック要求コマンド (MlockOn)	73
3.14 マシンロック解除要求コマンド (MlockOff)	74
3.15 機器セットアップコマンド (Config)	75
3.16 A B Sエンコーダ初期化コマンド (AbsIni)	76
3.17 D I データ読み込みコマンド (Din)	77
3.18 D O データ書き込みコマンド (Dout)	78
3.19 D I 8ビット整数型データ読み込みコマンド (D8in)	79
3.20 D I 16ビット整数型データ読み込みコマンド (D16in)	81
3.21 D I 32ビット整数型データ読み込みコマンド (D32in)	83
3.22 D O 8ビットデータ書き込みコマンド (D8out)	85
3.23 D O 16ビットデータ書き込みコマンド (D16out)	87
3.24 D O 32ビットデータ書き込みコマンド (D32out)	89

3.1 非常停止コマンド		AxEmg
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxEmg(     int axis_no );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AxEmg Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号 ( - 1 を指定すると現在接続されている局すべてに対してこのコマンドが実行されます。)</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0 異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>非常停止コマンドです。ブレーキ作動信号を出力します。</p>	

3.2 非常停止解除コマンド		AxEmgOff
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxEmgOff(                 int    axis_no             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AxEmgOff Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	非常停止解除コマンドです。ブレーキ解除信号を出力します。	

3.3 ボード選択コマンド		InitDll				
コマンド分類	制御コマンド					
<b>V C</b>	<pre>int InitDll(                 int Kind_of_Board             );</pre>					
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function InitDll Lib "mechad00.dll" (ByVal Kind_of_Board As Long ) As Long</pre>					
<b>引数</b>	Kind_of_Board	: デバイス選択コード				
	デバイス選択コード <table border="1" data-bbox="464 884 1070 952"> <thead> <tr> <th>デバイス選択コード</th> <th>ボード名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IT - 3 2 0 5</td> </tr> </tbody> </table>		デバイス選択コード	ボード名	1	IT - 3 2 0 5
デバイス選択コード	ボード名					
1	IT - 3 2 0 5					
<b>戻り値</b>	正常終了	0				
	異常終了	- 1				
<b>解説</b>	D l l の動作が、どの種類のボードに対応させるかを設定します。 本コマンドは BdOpen コマンドの前に必ず行うようにしてください。					
<b>使用例</b>	<pre>InitDll( 1 ); // I T - 3 2 0 5 を使用するよう設定 BdOpen( 1, 20, 0x00, add );</pre>					

3.4 ボード初期設定コマンド		BdOpen
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int BdOpen(                 int    bd_no,                 int    cc,                 int    int_no,                 int    add[15]             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function BdOpen Lib "mechad00.dll" (ByVal bdno As Long, ByVal cc As Long, ByVal intno As Long, add As Long) As Long	
<b>引数</b>	<p>bd_no : 利用するボードに割り当てたボード番号</p> <p>cc : 通信周期分解能 ( 20 : 2 m s , 10 : 1 m s , 5 : 0 . 5 m s )</p> <p>Int_no : 通信周期定数 ( 0 ~ 15 ) 通信周期 = ( 通信周期定数 + 1 ) × 2 m s 通信周期の概要については「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の見出し番号 7 用語解説の通信周期を参照ください。</p> <p>add[15] : 配列 add の添字 0 ~ 14 が 1 ~ 15 局に対応しています。それぞれの局に対応したサーボパックのロータリスイッチの値を設定します。(サーボパックを接続しない局には 0 を設定)サーボパックの局設定用ロータリスイッチの値(1局目なら 65 等)を設定することで、そのサーボパックが 1 局として設定されます。</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	デバイスドライバのオープン、レジスタの初期化、通信領域のクリア、通信周期の設定、通信の開始を行います。	
<b>使用例</b>	<pre>int    add[15] = {65,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; BdOpen( 1, 20, 0x00, add );</pre> <p>通信周期を 2 m s に設定</p> <p>1 局目 接続 ロータリスイッチの値 65 ( 16 進数 : 41h )</p> <p>2 局目 接続 ロータリスイッチの値 66 ( 16 進数 : 42h )</p> <p>3 局目 ~ 15 局目 未接続</p>	



3.5 終了処理コマンド		BdClose
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int BdClose(                 int    bd_no             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function BdClose Lib "mechad00.dll" (ByVal bd_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	bd_no : 利用するボードに割り当てたボード番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	対応する制御ボードのデバイスドライバのクローズ、通信の停止を行います。	

3.6 サーボオンコマンド		SvOn
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int SvOn(         int    axis_no     );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function SvOn Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	サーボオンをおこないます。	

3.7 サーボオフコマンド		SvOff
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int SvOff(     int    axis_no );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function SvOff Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	サーボオフを行います。	

3.8 座標系設定コマンド		PosiPut
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int PosiPut(                 int    axis_no,                 int    posi_no,                 long   posi             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function PosiPut Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal prm_no As Long, ByVal posi As Long) As Long	
<b>引数</b>	<p>axis_no : 制御する軸番号</p> <p>posi_no : 座標系選択コード 「IT - 3205DLL ユーザーズマニュアル」の見出し番号 4 モニタ選択コード一覧表を参照ください。</p> <p>posi : 位置データ [ 指令単位 ]</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	座標系設定を行います。座標値の種類は座標系選択コードで指定します。	

3.9 アラームクリアコマンド		AlmClr
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AlmClr(     int axis_no );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AlmClr Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	異常状態，警告状態を解除します。	

3.10 手動パルサの設定コマンド		AxHndPls
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AxHndPls(                 int    axis_no ,                 int    mode ,                 int    magnification             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function AxHndPls Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long, ByVal mode As Long, ByVal magnification As Long) As Long	
<b>引数</b>	axis_no	: 制御する軸番号
	mode	: 手動パルサ無効 0 , 手動パルサ有効 1
	magnification	: 移動倍率 [ 倍 ]
<b>戻り値</b>	正常終了	0
	異常終了	- 1
<b>解説</b>	手動パルサの有効・無効と移動倍率を設定します。	

3.11 エンコーダオンコマンド		EncdrOn
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int EncdrOn(                 int    axis_no             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function EncdrOn Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	エンコーダの情報初期化要求コマンドです。エンコーダの電源オンと初期化を行います。	

3.12 エンコーダオフコマンド		EncdrOff
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int EncdrOff(                 int    axis_no             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function EncdrOff Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	エンコーダの電源オフ要求コマンドです。エンコーダの電源をオフします。	



3.13 マシンロック要求コマンド		MlockOn
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int MlockOn(                 int    axis_no             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function MlockOn Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	<p>機器をマシンロックモードに設定します。マシンロックとは、機会の駆動系と移動指令系統を切り放した状態を意味します。マシンロック中、移動指令系統上の位置は更新されますが、機械の物理位置は変化しません。</p>	

3.14 マシンロック解除要求コマンド		MlockOff
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int MlockOff(                 int    axis_no             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function MlockOff Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	<p>機器のマシンロックモードを解除します。マシンロック解除は、クラッチの接続イメージで、移動指令系統と駆動系の接続が行われます。マシンロック中に発生した指令系座標値と機械の物理位置のずれはオフセットとして残ります。オフセットの解消には座標系設定が必要となります。</p>	

3.15 機器セットアップコマンド		Config
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int Config(     int axis_no );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function Config Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	<p>nシリーズ</p> <p>現在の設定での機器のセットアップを行います。            このコマンドで再設定されるパラメータは以下の3定数です。            Pn-0001 : メモリスイッチ 1            Pn-0002 : メモリスイッチ 2            Pn-0017 : エンコーダパルス数</p> <p>なお、この3定数以外のパラメータは書き込みコマンド ( PrmPut , PPrmPut )            の実行のみで値が反映されます。</p> <p>シリーズ</p> <p>現在設定されているすべてのパラメータを再計算し、位置、信号などを初期化            します。実行終了までに約4 s e c かかります。</p>	

3.16 A B Sエンコーダ初期化コマンド		AbsIni
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int AbsIni(                 int      axis_no             );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function AbsIni Lib "mechad00.dll" (ByVal axis_no As Long ) As Long</pre>	
<b>引数</b>	axis_no : 制御する軸番号	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	A B Sエンコーダの初期化を行います。本コマンド実行後にサーボパックの電源を再起動することでA B Sエンコーダが使用可能となります。	

3.17 D I データ読み込みコマンド		Din
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int Din(     int    iunit_no,     int    bitblock_no,     char   bit[16] );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function Din Lib "mechad00.dll" (ByVal iunit_no As Long, ByVal bitblock_no As Long, bit As Long) As Long	
<b>引数</b>	<p>iunit_no : 読む局の局番号</p> <p>bitblock_no : 読むビットの区画番号 ( 1 ~ 8 ) 1 区画につき 16 ビット幅の値を読み込みます。 区画番号のビット配置詳細については、付録 A.1 I/O コマンドの区画配置図を参照ください。</p> <p>bit[0] : 指定したビット領域の先頭ビットの値</p> <p>bit[1] : 指定したビット領域の先頭ビット + 1 ビットの値</p> <p>bit[2] : 指定したビット領域の先頭ビット + 2 ビットの値</p> <p>bit[3] : 指定したビット領域の先頭ビット + 3 ビットの値</p> <p>bit[4] : 指定したビット領域の先頭ビット + 4 ビットの値</p> <p>bit[5] : 指定したビット領域の先頭ビット + 5 ビットの値</p> <p>bit[6] : 指定したビット領域の先頭ビット + 6 ビットの値</p> <p>bit[7] : 指定したビット領域の先頭ビット + 7 ビットの値</p> <p>bit[8] : 指定したビット領域の先頭ビット + 8 ビットの値</p> <p>bit[9] : 指定したビット領域の先頭ビット + 9 ビットの値</p> <p>bit[10] : 指定したビット領域の先頭ビット + 10 ビットの値</p> <p>bit[11] : 指定したビット領域の先頭ビット + 11 ビットの値</p> <p>bit[12] : 指定したビット領域の先頭ビット + 12 ビットの値</p> <p>bit[13] : 指定したビット領域の先頭ビット + 13 ビットの値</p> <p>bit[14] : 指定したビット領域の先頭ビット + 14 ビットの値</p> <p>bit[15] : 指定したビット領域の先頭ビット + 15 ビットの値</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	指定した区画のビット情報を読み込みます。	

3.18 DO データ書き込みコマンド		Dout
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>Dout(     int    iounit_no,     int    bitblock_no,     char   bit[16] );</pre>	
<b>V B</b>	<pre>Private Declare Function Dout Lib "mechad00.dll" (ByVal iounit_no As Long, ByVal bitblock_no As Long, bit As Long) As Long</pre>	
<b>引数</b>	<p>iounit_no : 書込む局の局番号</p> <p>bitblock_no : 読込むビットの区画番号 ( 1 ~ 8 )  1 区画につき 16 ビット幅の値を読みみます。  区画番号のビット配置詳細については、付録 A.1  I / O コマンドの区画配置図を参照ください。</p> <p>bit[0] : 指定したビット領域の先頭ビットへ書込む値</p> <p>bit[1] : 指定したビット領域の先頭ビット + 1 ビットへ書込む値</p> <p>bit[2] : 指定したビット領域の先頭ビット + 2 ビットへ書込む値</p> <p>bit[3] : 指定したビット領域の先頭ビット + 3 ビットへ書込む値</p> <p>bit[4] : 指定したビット領域の先頭ビット + 4 ビットへ書込む値</p> <p>bit[5] : 指定したビット領域の先頭ビット + 5 ビットへ書込む値</p> <p>bit[6] : 指定したビット領域の先頭ビット + 6 ビットへ書込む値</p> <p>bit[7] : 指定したビット領域の先頭ビット + 7 ビットへ書込む値</p> <p>bit[8] : 指定したビット領域の先頭ビット + 8 ビットへ書込む値</p> <p>bit[9] : 指定したビット領域の先頭ビット + 9 ビットへ書込む値</p> <p>bit[10] : 指定したビット領域の先頭ビット + 10 ビットへ書込む値</p> <p>bit[11] : 指定したビット領域の先頭ビット + 11 ビットへ書込む値</p> <p>bit[12] : 指定したビット領域の先頭ビット + 12 ビットへ書込む値</p> <p>bit[13] : 指定したビット領域の先頭ビット + 13 ビットへ書込む値</p> <p>bit[14] : 指定したビット領域の先頭ビット + 14 ビットへ書込む値</p> <p>bit[15] : 指定したビット領域の先頭ビット + 15 ビットへ書込む値</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	<p>指定した区画のビットヘデータを書込みます。</p>	

3.19 D I 8 ビット整数型データ読み込みコマンド		D8in
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int D8in (     int          iounit_no,     int          bitblock_no,     int          inverse,     int          bitnot ,     unsigned char * bit8 );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function D8in Lib "mechad00.dll" (ByVal iounit_no As Long,           ByVal bitblock_no As Long, ByVal inverse As Long, ByVal bitnot As Long,           bit8 As Long) As Long	
<b>引数</b>	<pre>iounit_no      : 読み込む局の局番号 bitblock_no    : 読み込むビットの区画番号 ( 1 ~ 16 )                  1区画につき8ビット幅の値を読み込みます。                  区画番号のビット配置詳細については、付録 A.1                  I/Oコマンドの区画配置図を参照ください。 inverse        : ビット並びの変更,                  0 : 並び換え無し                  1 : MSBとLSBが逆になるようビットを並び換える bitnot         : ビット反転 ( 0 : 反転しない, 1 : 反転する ) bit            : 指定した領域のビット情報をビット幅8の整数値として読                  込んだ値</pre>	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	指定した領域のビット情報を、ビット幅8の整数値として読み込みます。	

**使用例**

例 1 (ビット番号 1 から 8 ビット分のデータが 2 進数 00010011 の場合)

```
unsigned char bit8;
```

```
D8in(1, 1, 0, 0, &bit8);
```

変数 bit8 を定義

ビット番号 1 のデータを並び換えなし、ビット反転なしで読みます。

変数 bit8 にビット番号 1 から 8 ビット分の値(00010011)<sub>2</sub> が格納されます。

例 2 (ビット番号 1 から 8 ビット分のデータが 2 進数 00010011 の場合)

```
unsigned char bit8;
```

```
D8in(1, 1, 1, 0, &bit8);
```

変数 bit8 を定義

ビット番号 1 のデータを並び換え有り、ビット反転なしで読みます。

変数 bit8 にビット番号 1 から 8 ビット分の値(11001000)<sub>2</sub> が格納されます。

例 3 (ビット番号 1 から 8 ビット分のデータが 2 進数 00010011 の場合)

```
unsigned char bit8;
```

```
D8in(1, 1, 0, 1);
```

変数 bit8 を定義

ビット番号 1 のデータをビット反転ありで読み

変数 bit8 にビット番号 1 から 8 ビット分の値(11101100)<sub>2</sub> が格納されます。



3.20 D I 16 ビット整数型データ読み込みコマンド		D16in
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int D16in(     int iounit_no,     int bitblock_no,     int inverse,     int bitnot,     unsigned short * bit16 );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function D16in Lib "mechad00.dll" (ByVal iounit_no As Long, ByVal bitblock_no As Long, ByVal inverse As Long, ByVal bitnot As Long, bit16 As Long) As Long	
<b>引数</b>	<p>iounit_no : 読み込む局の局番号</p> <p>bitblock_no : 読み込むビットの区画番号 ( 1 ~ 8 ) 1 区画につき 1 6 ビット幅の値を読み込みます。 区画番号のビット配置詳細については、付録 A.1 I/O コマンドの区画配置図を参照ください。</p> <p>inverse : ビット並びの変更, 0 : 並び換え無し 1 : M S B と L S B が逆になるようビットを並び換える</p> <p>bitnot : ビット反転 ( 0 : 反転しない, 1 : 反転する )</p> <p>bit16 : 指定した領域のビット情報をビット幅 1 6 の整数値として読み込んだ値</p>	
<b>戻り値</b>	<p>正常終了 0</p> <p>異常終了 - 1</p>	
<b>解説</b>	指定した領域のビット情報を、ビット幅 1 6 の整数値として読み込みます。	

**使用例**

例 1 (ビット番号 1 から 16 ビット分のデータが 2 進数 0001000100010011 の場合)

```
unsigned short bit16;
```

```
D16in(1, 1, 0, 0, &bit16);
```

変数 bit16 を定義

ビット番号 1 のデータを並び換えなし、ビット反転なしで読みます。

変数 bit16 にビット番号 1 から 16 ビット分の値(0001000100010011)<sub>2</sub> が格納されます。

例 2 (ビット番号 1 から 16 ビット分のデータが 2 進数 0001000100010011 の場合)

```
unsigned short bit16;
```

```
D16in(1, 1, 1, 0, &bit16);
```

変数 bit16 を定義

ビット番号 1 のデータを並び換え有り、ビット反転なしで読みます。

変数 bit16 にビット番号 1 から 16 ビット分の値(1100100010001000)<sub>2</sub> が格納されます。

例 3 (ビット番号 1 から 16 ビット分のデータが 2 進数 0001000100010011 の場合)

```
unsigned short bit16;
```

```
D16in(1, 1, 0, 1, &bit16);
```

変数 bit16 を定義

ビット番号 1 のデータをビット反転ありで読み

変数 bit16 にビット番号 1 から 16 ビット分の値(1110111011101100)<sub>2</sub> が格納されます。

3.21 D I 32 ビット整数型データ読み込みコマンド		D32in
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int D32in(                 int          iounit_no,                 int          bitblock_no,                 int          inverse,                 int          bitnot,                 unsigned long * bit32             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function D32in Lib "mechad00.dll" (ByVal iounit_no As Long,           ByVal bitblock_no As Long, ByVal inverse As Long, ByVal bitnot As Long,           bit32 As Long) As Long	
<b>引数</b>	iounit_no : 読み込む局の局番号 bitblock_no : 読み込むビットの区画番号 ( 1 ~ 4 ) 1 区画につき 3 2 ビット幅の値を読み込みます。 区画番号のビット配置詳細については、付録 A.1 I / O コマンドの区画配置図を参照ください。 inverse : ビット並びの変更, 0 : 並び換え無し 1 : M S B と L S B が逆になるようビットを並び換える bitnot : ビット反転 ( 0 : 反転しない, 1 : 反転する ) bit32 : 指定した領域のビット情報をビット幅 3 2 の整数値として読み込んだ値	
<b>戻り値</b>	正常終了    0 異常終了   - 1	
<b>解説</b>	指定した領域のビット情報を、ビット幅 3 2 の整数値として読み込みます。	

**使用例**

例 1 (ビット番号 1 から 32 ビット分のデータが

2 進数 00010001000100010001000100010011 の場合)

unsigned long bit32

D32in(1, 1, 0, 0, &bit32);

変数 bit32 を定義します。

ビット番号 1 のデータを並び換えなし、ビット反転なしで読みます。

変数 bit32 にビット番号 1 から 32 ビット分の値

(00010001000100010001000100010011)<sub>2</sub> が格納されます。

例 2 (ビット番号 1 から 32 ビット分のデータが

2 進数 00010001000100010001000100010011 の場合)

unsigned long bit32

D32in(1, 1, 1, 0, &bit32);

変数 bit32 を定義します。

ビット番号 1 のデータを並び換え有り、ビット反転なしで読みます。

変数 bit32 にビット番号 1 から 32 ビット分の値

(11001000100010001000100010001000)<sub>2</sub> が格納されます。

例 3 (ビット番号 1 から 32 ビット分のデータが

2 進数 00010001000100010001000100010011 の場合)

unsigned long bit32

D32in(1, 1, 0, 1);

変数 bit32 を定義します。

ビット番号 1 のデータをビット反転ありで読み

変数 bit32 にビット番号 1 から 32 ビット分の値

(11101110111011101110111011101100)<sub>2</sub> が格納されます。

3.22 D08 ビット整数型データ書き込みコマンド		D8out
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int D8out(                 int          iounit_no,                 int          bitblock_no,                 unsigned char bit8,                 int          inverse,                 int          bitnot             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function D8out Lib "mechad00.dll" (ByVal iounit_no As Long,           ByVal bitblock_no As Long, ByVal bit8 As Long, ByVal inverse As Long,           ByVal bitnot As Long) As Long	
<b>引数</b>	<pre>iounit_no      : 出力する局の局番号 bitblock_no    : 書込むビットの区画番号 ( 1 ~ 16 )                  1区画につき8ビット幅の値を書込みます。                  区画番号のビット配置詳細については、付録 A.1                  I/Oコマンドの区画配置図を参照ください。 bit8           : 出力するビット幅8の整数型データ Inverse       : ビット並びの変更,                  0 : 並び換え無し                  1 : MSBとLSBが逆になるようビットを並び換える bitnot        : ビット反転 ( 0 : 反転しない, 1 : 反転する )</pre>	
<b>戻り値</b>	正常終了 0 異常終了 - 1	
<b>解説</b>	指定した8ビット領域へデータを書込みます。	
<b>使用例</b>	例 1 <pre>D8out( 1, 1, 0x0013, 0, 0 );</pre> 指定したビットデータ(000100011) <sub>2</sub> を、並び換え無し、ビット反転なしで ビット1から8へ書込みます。書込まれる値 : (000100011) <sub>2</sub>	

例 2

```
D8out( 1 , 1 , 0x0013 , 1 , 0 );
```

指定したビットデータ(000100011)<sub>2</sub>を、並び換え有り、ビット反転なしで  
ビット 1 から 8 へ書込みます。書込まれる値 : ( 110001000 )<sub>2</sub>

例 3

```
D8out( 1 , 1 , 0x0013 , 0 , 1 );
```

指定したビットデータ(000100011)<sub>2</sub>を、並び換え無し、ビット反転ありで  
ビット 1 から 8 へ書込みます。書込まれる値 : ( 111011100 )<sub>2</sub>

3.23 DO 16ビット整数型データ書込みコマンド		D16out
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int D16out (                 int          iounit_no,                 int          bitblock_no,                 unsigned short bit16,                 int          inverse,                 int          bitnot             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function D16out Lib "mechad00.dll" (ByVal iounit_no As Long,           ByVal bitblock_no As Long, ByVal bit16 As Long, ByVal inverse As Long,           ByVal bitnot As Long) As Long	
<b>引数</b>	iounit_no : 出力する局の局番号 bitblock_no : 書込むビットの区画番号 ( 1 ~ 8 ) 1区画につき16ビット幅の値を書込みます。 区画番号のビット配置詳細については、付録 A.1 I/Oコマンドの区画配置図を参照ください。 bit16 : 出力するビット幅16の整数型データ inverse : ビット並びの変更, 0 : 並び換え無し 1 : MSBとLSBが逆になるようビットを並び換える bitnot : ビット反転 ( 0 : 反転しない, 1 : 反転する )	
<b>戻り値</b>	正常終了    0 異常終了   - 1	
<b>解説</b>	指定した16ビット領域へデータを書込みます。	
<b>使用例</b>	例 1 D16out( 1 , 1 , 0x1113 , 0 , 0 ); 指定したビットデータ(0001000100010011) <sub>2</sub> を、並び換え無し、ビット反転なしで ビット1から16へ書込みます。書込まれる値 : (0001000100010011) <sub>2</sub>	

例 2

D16out( 1 , 1 , 0x1113 , 1 , 0 );

指定したビットデータ(0001000100010011)<sub>2</sub>を、並び換え有り、ビット反転なしで  
ビット 1 から 1 6 へ書込みます。書込まれる値 : ( 1100100010001000 )<sub>2</sub>

例 3

D16out( 1 , 1 , 0x1113 , 0 , 1 );

指定したビットデータ(0001000100010011)<sub>2</sub>を、並び換え無し、ビット反転ありで  
ビット 1 から 1 6 へ書込みます。書込まれる値 : ( 1110111011101100 )<sub>2</sub>



3.24 DO 3 2 ビット整数型データ書込みコマンド		D32out
コマンド分類	制御コマンド	
<b>V C</b>	<pre>int D32out(                 int          iounit_no,                 int          bitblock_no,                 unsigned long bit32,                 int          inverse,                 int          bitnot             );</pre>	
<b>V B</b>	Private Declare Function D32out Lib "mechad00.dll" (ByVal iounit_no As Long,           ByVal bitblock_no As Long, ByVal bit32 As Long, ByVal inverse As Long,           ByVal bitnot As Long) As Long	
<b>引数</b>	iounit_no : 出力する局の局番号 bitblock_no : 書込むビットの区画番号 ( 1 ~ 4 ) 1 区画につき 3 2 ビット幅の値を書込みます。 区画番号のビット配置詳細については、付録 A.1 I / O コマンドの区画配置図を参照ください。 bit32 : 出力するビット幅 1 6 の整数型データ inverse : ビット並びの変更, 0 : 並び換え無し 1 : M S B と L S B が逆になるようビットを並び換える bitnot : ビット反転 ( 0 : 反転しない, 1 : 反転する )	
<b>戻り値</b>	正常終了    0 異常終了   - 1	
<b>解説</b>	指定した 3 2 ビット領域へデータを書込みます。	
<b>使用例</b>	例 1 <pre>D32out( 1 , 1 , 0x11111113 , 0 , 0 );</pre> 指定したビットデータ ( 00010001000100010001000100010011 ) <sub>2</sub> を、並び換え無し、 ビット反転無しでビット 1 から 3 2 へ書込みます。 書込まれる値 : ( 00010001000100010001000100010011 ) <sub>2</sub>	

例 2

D32out( 1 , 1 , 0x11111113 , 1 , 0 );

指定したビットデータ( 00010001000100010001000100010011 )<sub>2</sub>を、並び換え有り、ビット反転なしでビット 1 から 3 2 へ書込みます。

書込まれる値 : ( 11001000100010001000100010001000 )<sub>2</sub>

例 3

D32out( 1 , 1 , 0x11111113 , 0 , 1 );

指定したビットデータ( 00010001000100010001000100010011 )<sub>2</sub>を、並び換え無し、ビット反転ありでビット 1 から 3 2 へ書込みます。

書込まれる値 : ( 11101110111011101110111011101100 )<sub>2</sub>


## A. 付録

### A.1. I/Oコマンドの区画配置図

下図は MECHATROLINK- 通信領域のコマンド領域、またはレスポンス領域の1バイト目から16バイト目とします。

データ幅が8ビットの場合


8ビット



バイト	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
区画番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ビット	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0

データ幅が16ビットの場合


16ビット



バイト	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
区画番号	1		2		3		4		5		6		7		8	
ビット	7-0	15-8	7-0	15-8	7-0	15-8	7-0	15-8	7-0	15-8	7-0	15-8	7-0	15-8	7-0	15-8

データ幅が32ビットの場合

32ビット



バイト	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
区画番号	1				2				3				4			
ビット	7-0	15-8	23-16	31-24	7-0	15-8	23-16	31-24	7-0	15-8	23-16	31-24	7-0	15-8	23-16	31-24

## A.2. サポート

製品のサポートは下記で行っています。

- ・ 電子メール

cnc@itt.co.jp

- ・ ftp サーバ

ftp.itt.co.jp

最新のソフトウェアモジュールや、評価用ソフトウェアを提供します。

## A.3. 製品案内

- ・ ITT ホームページ

<http://www.itt.co.jp/>

当社のホームページです。

製品とサービスに関する情報をご覧いただけます。

さらに、下記宛てのメールにてご質問をお受けします。

query@itt.co.jp

- ・ ITT FAX インフォメーションサービス (053-466-5555)

当社の製品とサービスに関する最新情報が 24 時間いつでも取り出すことができます。

0010001#で総合目次を取り出すことができます。

株式会社 アイ・ティー・ティー

静岡県浜松市向宿 1-14-7

TEL (053) 462-6111 FAX (053) 462-2557

FAX Information (053) 466-5555

E-Mail [query@itt.co.jp](mailto:query@itt.co.jp) WWW <http://www.itt.co.jp/>